

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 02 日

天气：晴

星期：六

气温：3℃~11℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查电缆沟开挖符合要求。 三、检查一、二次舱放线已编号，长度充足，设备厂家配电安 装符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基 森特 新能 源有 限公 司	一、现场施工人员三人，设备厂家安装人员一人。 二、小型挖机一台，施工队管理一人，总包管理人员三 人在现场。
其 它 事 项	 	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师: