

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 03 日

天气：晴

星期：日

气温：3℃~13℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，吊车作业区已拉警示线。 二、检查电缆保护到位，拉放符合要求。 三、检查一、二次舱放线长度充足，拉置符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	一、现场施工人员三人。 二、小型挖机一台，施工队管理一人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：电缆敷设 拍 摄 时 间：2023.12.03 09:02 天 气：雾 2℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：一二次舱放线 拍 摄 时 间：2023.12.03 14:04 天 气：晴 13℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师: