

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 05 日

天气：晴

星期：二

气温：5℃~17℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查一、二次电缆制作到位，接地制作热缩符合要求。 三、检查逆变终端制作安装规范，安装符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基 森特 新能 源有 限公 司	一、现场施工人员五人，三人一二次电缆制作，两人逆 变终端安装。 二、施工队管理一人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：逆变电缆安装 拍 摄 时 间：2023.12.05 09:31 天 气：雾 6℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：光伏进线柜安装 拍 摄 时 间：2023.12.05 13:59 天 气：轻度雾霾 15℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：