监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 09 日　　天气： 晴

星期： 六　　气温： 10 ℃～21℃

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">巡视工地施工现场情况
一、检查施工人员佩戴安全帽正常，吊车车已拉警示线。
二、检查一、二次柜线路安装规范到位，排列符合要求。
三、检查箱体接地焊接符合要求，焊渣清理干净，防腐及及时到位。
四、试验单位手续齐全，各就各位试验认真。。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>隆基森特新能源有限公司</td><td>一、现场施工人员五人，三人一二次柜线路安装，两人箱体接地焊接、防腐，箱变吊装五人定位。
二、施工队管理一人，总包管理人员三人在现场。
三、试验单位五人现场操作。</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>胡学东</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人:胡学东</td><td>总监理工程师:</td></tr>
</table>