

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 12 日

天气：阴

星期：二

气温：5℃~9℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、箱变高压柜、一次计量柜电缆制作专业，铜鼻子压实牢固，线路安装紧密。 二、一、二次舱设备试验专业人员操作。 三、甲方崔总等三人来现场检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位 隆基森特新能源有限公司	施 工 内 容 及 进 度 一、现场施工人员五人分别箱变、一次设备进行安装。 二、试验单位两人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 <p>昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容：进线保护试验 拍摄时间：2023.12.12 10:36 天气：多云 5℃</p> <p>昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容：系统柜测试 拍摄时间：2023.12.12 15:20 天气：晴 7℃</p>	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人：胡学东	总监理工程师：	