

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 13 日

天气：阴

星期：三

气温：9℃~15℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、箱变低压柜电缆制作专业，铜鼻子压实牢固，线路安装紧密。 二、检查接地扁铁安装牢固，防火封堵符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	一、现场施工人员共五人，箱变低压柜安装三人，接地扁铁安装、防火封堵两人。 二、分包管理人员一人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：防火封堵 拍 摄 时 间：2023.12.13 13:34 天 气：阴 11℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：箱变低压安装 拍 摄 时 间：2023.12.13 10:44 天 气：阴 9℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：