

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 16 日

天气：晴

星期：六

气温：1℃～-5℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查配电室电缆头制作安装符合要求。 二、检查电缆沟铺沙到位，铺砖符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	一、现场施工人员共五人。 二、分包管理人员一人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：电缆头制作安装 拍 摄 时 间：2023.12.16 10:03 天 气：晴 0℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：电缆沟铺沙盖砖 拍 摄 时 间：2023.12.16 14:24 天 气：晴 1℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：