

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 17 日

天气：晴

星期：日

气温：1℃~-1℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查各设备防火封堵表面美观，封堵严密性符合要求。 二、检查基础土方回填分层压实，表面平整，土质细小符合要求。 三、检查环境仪安装基座牢固，线路已套管，安装符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位 隆基 森特 新能 源有 限公 司	施 工 内 容 及 进 度 一、现场施工人员共五人，分别进行防火封堵和环境仪安装，挖掘机一台。 二、分包管理人员一人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 <p>Left photo caption: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容: 基础回填 拍摄时间: 2023.12.17 14:31 天气: 晴 2°C</p> <p>Right photo caption: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容: 环境仪安装 拍摄时间: 2023.12.17 15:48 天气: 晴 2°C</p>	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人: 胡学东	总监理工程师:	