

# 监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 18 日

天气：小雪到中雨

星期：一

气温：0℃~5℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况：  一、因雪加中雨，工人干了昨天监控未干完的少量施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位  隆基森特新能源有限公司	施 工 内 容 及 进 度  一、现场施工人员共一人。  二、分包管理人员一人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	胡学东	
记录人:胡学东	总监理工程师:	