

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 21 日

天气：多云

星期：四

气温：-6℃~-1℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽、安全带正常。 二、检查墙面桥架盖板吊车已拉警示线，施工人员佩戴安全带。 三、检查防火封堵美观紧密。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	隆基森特新能源有限公司	一、二号墙面桥架盖板安装、二次舱防火封堵，现场施工人员共六人，计柜量接线一人。 二、分包管理人员两人，总包管理人员两人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容：桥架盖板 拍摄时间：2023.12.21 13:43 天气：晴 0℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容：电源屏防火封堵 拍摄时间：2023.12.21 13:39 天气：晴 0℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：

