

# 监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 22 日

天气：晴

星期：五

气温：-6℃~0℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况：  一、检查施工人员佩戴安全帽正常。  二、检查低压通信电缆安装到位，高压柜铜鼻子安装牢固。  三、下午供电公司来现场验收。	
施 工 情 况	施 工 单 位 隆基特 森特新 能源有 限公司	施 工 内 容 及 进 度  一、上午现场施工人员共六人，分别进行计柜量、高、 低压柜安装。  二、分包管理人员两人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 <p>今日水印相机 真实水印</p> <p>今日水印相机 真实水印</p>	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人：胡学东	总监理工程师：	