

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 26 日

天气：晴

星期：二

气温：-1℃~11℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查三号屋面桥架安装牢固，防火封堵到位。 三、落实供电公司验收整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	一、现场施工人员共三人，分别进行桥架盖板和防火封堵。 二、分包管理人员一人，总包管理人员两人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：桥架安装 拍 摄 时 间：2023.12.26 16:01 天 气：轻度雾霾 11℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：防火封堵 拍 摄 时 间：2023.12.26 16:04 天 气：轻度雾霾 11℃	

本日现场监理人员	 胡学东
记录人:胡学东	总监理工程师: