

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 27 日

天气：晴

星期：三

气温：1℃~11℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查一号屋面桥架安装牢固，盖板到位。 三、落实供电公司验收整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位 隆基特 森新能 源有 限公 司	施 工 内 容 及 进 度 一、现场施工人员共三人，分别进行桥架盖板和设备整改。 二、分包管理人员一人，总包管理人员两人在现场。
其 它 事 项	 <p>Left photo caption: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容: 供电验收整改 拍摄时间: 2023.12.27 13:42 天气: 晴 13°C</p> <p>Right photo caption: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容: 桥架盖板 拍摄时间: 2023.12.27 08:49 天气: 雾 5°C</p>	

本日现场监理人员



胡学东

记录人:胡学东

总监理工程师: