

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 28 日

天气：晴

星期：四

气温：5℃~12℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查各屋面要求编码的已完成。 三、供电公司要求整改的已完成成。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	隆基 森特 新能 源有 限公 司	一、现场施工人员共三人，分别进行编码粘挂和设备整改。 二、分包管理人员一人，总包管理人员两人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容：箱变整改 拍摄时间：2023.12.28 09:22 天气：雾 4℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容：线路贴牌 拍摄时间：2023.12.28 09:09 天气：雾 4℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：