

# 监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 10 日

天气：多云

星期：六

温度：22/35℃

工程名称：宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场安全检查。 2、查看现场施工檩条固定焊接情况。 3、整理每周例会纪要，整理监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁 波 聚 联 建 设 工 程 有 限 公 司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对小檩条进行满焊，满焊完成约 70%。 3、施工人员 5 人，管理人员 2 人。焊机两台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	戚 平	
记 录 人：戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	