

监理日记 ()

日期: 2023 年 10 月 2 日

天气: 小雨

星期: 一

气温: 16-21℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡 视 施 工 现 场 检 查 现 场 安 全 隐 患	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	东郊地块、西沟地块光伏场区: 雨后道路湿滑, 未施工。 国朝地块光伏场区: 今日未施工。 开压站: 主变、GIS之间电缆沟基础侧壁模板拆除完成, 基坑回填开始, 出线架木构避雷针组装矗立完成。 一次舱、二次舱、生活舱间电缆沟道底板模板安装及底板钢筋绑扎验收完成, 底板混凝土浇筑完成。 送出线路: 办理在稳手续。 集电线路: 办理手续。

		现场人员、机具情况: 东郊地块: 管理1人, 装载机3台, 挖机3台, 自卸车1台. 西郊地块: 未施工. 开压站: 项目管理8人, 土建施工队28人, 电气人员5人. 土建施工队: 钢筋切断机1台, 钢筋弯曲机3台, 钢筋调直切断机1台, 筛沙机1台, 铲车1台, 挖机2台, 渣土车2辆, 压路机1台.
其它事项	集电及送出线路塔基位置的青赔协调. 东郊: 现场清表过慢, 耽误施工进度, 部分道路路基过软, 重载车辆无法通行, 存在安全隐患. 明天调整基址, 验槽.	
本日现场监理人员		刘成, 王帅, 朱明, 王学金
记录人:	洪	总监 (总监代表): 黄永革