

监理日记 ()

日期: 2023 年 9 月 19 日

天气: 大雨

星期: 二

气温: 18~23℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理监理资料。 巡视施工现场,检查现场安全隐患。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	东郑地块光伏场区,西沟地块光伏场区, 阳朝地块光伏场区,开压站,送出线路, 集电线路:下雨未施工。
其 它 事 项	集电及送出线路塔基位置的高赔协调。	
本日现场监理人员		白成斌,王绪,林强
记录人: 李英		总监(总监代表): 董永军