

监理日记 ()

日期: 2023 年 9 月 7 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 20~30℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况

1. 实测东侧、西侧桩基引孔孔深、孔距、孔径符合设计要求。
2. 实测升压站: 东侧挡墙基础压实、主变防火墙 3.8 米以上桩木模板安装, 二次舱基础垫层浇筑, 符合设计要求。
3. 验收 G12 号塔基基坑, 符合设计要求。
4. 巡视施工现场, 检查现场安全情况良好。

施工情况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安装第一工程有限公司

东侧区域: 引孔 320 个, 放点 310 个, 浇筑 195 个, 桩基础浇筑 266 个, 箱变道路修筑 20 米。

西侧地块: 引孔 10 个, 放点 150 个, 铺设绿网, 山脚立柱进场 1840 根。

升压站: SVG 基坑回填完成 20%, 一次舱基础墙体模板安装完成 100%, 一次舱基础中间隔墙模板拆除完成, 东侧挡墙基础三七灰土压实完成, 南侧挡墙基础三七灰土回填完成 20%, 主变防火墙基础 3.8 米以上桩模板安装完成, 主变油池基础墙体模板拆除完成, 二次舱基础基坑开挖完成 100%, 基础垫层浇筑。

		送电线路: G22修筑完成. G23掏挖完成20%. 集电线路: 青赔协调. 现场人员: 机具情况. 东郊区域: 管理7人. 施工人员30人. 履带式潜孔钻机5台. 空压机5台. 挖机3台. 西郊区域: 管理人员6人. 打桩机8台. 铺设绿网11人. 清表机5人. 挖机4台. 装载机1台. 打桩机4台. 开压站: 项目管理人员7人. 地基施工队7人. 土建施工队24人. 送出线路施工队26人. 地基施工队: 打桩机1台. 挖机1台. 铲车1台. 布填机2台. 发电机1台. 土建施工队: 钢带切断机1台. 钢带弯曲机3台. 钢带调直切断机1台. 筛沙机1台. 铲车1台. 挖机1台. 渣土车2辆.
其它事项	集电及送出线路塔基位置须青赔协调. 因林业部门停工. 修路及清表速度严重影响施工进度. 第四台打桩机不能进场施工. 造成机械人员误工损失. 请项目部尽快协调解决.	
本日现场监理人员		白代武. 王劲. 朱号兵
记录人: 李		总监 (总监代表): 黄永军