

监理日记 ()

日期: 2024 年 04 月 06 日
星期: 六

天气: 晴转阴.
气温: 10~22℃.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	内沟: 巡视发现 2# 地块支架斜撑固定件螺丝未紧, 要求立即整改. 巡视发现苗拉杆安装不规范, 要求立即整改. 发现 7# 地块桩基浇筑个别桩不垂直, 要求立即整改. 内沟: 现场桩基浇筑质量检查. 桩基浇筑旁站. 现场施工安全巡视. 内沟: 1# 进线沟, 场地平整, 碎石铺设, 站内电气消缺. 检修厂房消缺. 送电线路: G11-14 号导线展放准备. 巡视检查开闭站及阳卓月光伏现场. 集电线路: 1728 号铁塔组立, 1724-1727 号导线展放, AB18-AB21 附件安装. 东郊: 14 井杆塔 桥架制作, 4 平方直流电缆敷设, 17 井组件安装压块未紧, 现场安排整改. 下发上传会议纪要-046, 整理旁站检查记录表, 平行检验记录表.	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	内沟: 22 号地块桩基 318 个, 累计 318 个, 完成率 54.5%. (21-24) 24 号地块浇筑预埋件 185 个, 累计完成 765 个, 完成率 11%. 侯加具: 现场人员 2 人, 桩基钻孔 6 人, 打桩机 3 台, 浇筑 15 人. 内沟: 25-27 地块补点. 25-27 地块打桩 30 根, 累计完成 546 根. (25-27) 27 号地块浇筑 25 根, 累计完成 176 根, 完成率 21%. 侯加具: 现场管理 2 人, 桩基钻孔 3 人, 打桩机 4 台, 挖掘 2 台, 挖掘 2 台, 挖掘 2 台, 27 号地块散桩 4 人. 集电线路: AB18-AB21 附件安装完成 90%, 1729 号杆塔组立完成, 1724-1726 放线完成. 侯加具: 项目管理 3 人, 施工 5 人, 液压机械, 牵引机 1 台.

		西沟: 4号5号地块桩基引孔280个, 果汁引孔11540个, 完成率56.3%。 1-3号地块消缺, 场区道路修筑10米, 果汁修筑2270米, 完成率99.6%, 7号地块桩基引孔浇筑246个, 果汁浇筑7571个, 完成率37.00%。 人员机具: 管理人员2人, 桩基引孔引孔工3人, 桩机3台, 浇筑工人7人, 电气安装工人8人, 浇筑工人12人, 挖掘机1台, 挖掘机操作员1人。 开站: GIS区域碎石铺设, SV区域碎石铺设, 西侧围墙路灯线路管架, 管架开挖, 侧运集装箱房, 人工清理影响碎石铺设剩余材料斗, 斗体消缺。 送出线路: G18挂滑车, G14铁搭挂架地锚坑开挖, 无人机导引绳展放, G15挂滑车, G19挂滑车。 人员机具: 管理5人, 送出线路34人, 安装13人。 架线: 支架安装, 当日完成23组, 果汁完成223组, 组件安装: 当日完成1664块, 果汁完成45500块, 11#、12#制作并接器交流电接头13个, 14#、15#开塔高压电缆沟验收回填, 15#-16#高压电缆沟验收回填, 12#一塔高压电缆沟验收回填。 人员机具: 管理10人, 打桩工2人, 安装工137人, 箱变工2人, 电气工167人, 装载机3台, 挖机1台。
其它事项	无	
本日现场监理人员	王少, 王登元, 王孝龙, 刘德文	
记录人: 黄	总监(总监代表): 王孝金	