

监理日记

日期：2024 年 10 月 19 日
星期：六

天气：小雨
气温：6~16℃

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	现场巡视道路湿滑无施工。 对清池为 32 地块材料进场验收发现：单立柱外观破损严重； 镀锌层厚度局部厚度不足 80% 平均厚度，单立柱 1、单立柱 2 表面毛刺、锐边 现象严重，按照合同约定下发通知单立即清除出场。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	下雨道路湿滑无施工。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王金、王为、王元、刘俊文。
记录人：张		总监（总监代表）：王为