

监理日记

日期：2024 年 10 月 22 日

天气：晴

星期：二

气温：5~15℃

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	开站：无施工。 对制站：无施工。 集电线路：A21 8 根塔基破板横 C13 号杆塔组立、A23 继续开挖。 西沟：增补及组件散料及支架安装。西沟2地块及梁基破板横。 清池：30、31 区及梁散料及支架安装。 25、32 区及梁散料及安装。 参加总包一起对集电线路 A21、A24、A25 铁塔浇筑前验收木薯。 召开安全及进度会议。 西沟：现场巡查，发现现场部分支架安装结构螺丝固定不到位，要求施工单位立即进行检查整改。 上报：光伏区支架散料及背拉杆螺帽未紧，安排施工单位整改。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	清池30、31：散料及组、支架安装 8 组、增补抹灰、管架2、作业6。 西沟2班组：增补引孔 5 个。 管架2、架4、安装12、作业2。 上市班组：地块4、5压从C4头完成。地块3安装小黄线。管架4、电气6。 清池：5井散料、调整支架。管架2、工28。 集电线路：A21 基础支模 基础浇筑完成、B23 组塔完成。 管架4、施工人员19人。 开站：无施工。 制站：无施工。管架人员2人。
其它事项	无	
本日现场监理人员	张业平、王光元、刘德文	
记录人：	张	总监（总监代表）：王光元