

监理日记

日期: 2024 年 10 月 26 日

天气: 阴转晴

星期: 六

气温: 9~19℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	电网站: 消缺整改. 柜站: 消缺整改. 集电线路: A211号铁塔基础浇筑. B211号铁塔基坑开挖. D217. D26号杆塔组立. 西向: 增补区组件散料及支架安装. 洪池: 20. 21. 区支架组件安装及散料. 输变防水施工. 直流电缆开挖及敷设. 29. 32 区支架散料及安装. 调整支架. 参加总包一起对东平光伏厂验收. 洪池进行支架立柱抽检. 西向: 现作组件安装. 桩机320安全巡查. 现作梅湾泥筑旁站. 东平: 光伏区验收支架少数U型卡压块未紧. 支架安装有拉杆螺母未紧. 安排施工单位整改.	
	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况	上海电力安装第一工程有限公司	集电线路: A211号坑浇筑完成, B211号坑开挖完成80%, D26号杆塔组立完成50%. 管理4人, 施工19人. 洪池组: 地块3.4. 交流电缆已完, 地块2吊桥架吊板. 管理从电气6人. 洪池组: 支架安装当天完成20个. 22#散料. 安装斜梁. 檩条. 管理2人, 施工12人. 洪池(20. 21): 支架安装(含檩条) 20组. 散料1080块. 直流电缆敷设0.57MW. 组数52块. 输变基础防水施工. 电缆沟开挖. 管理2人. 施工40人. 西向组: 组件散料144块. 支架安装12组. 管理1人. 施工7人. 西向2组: 桩基320 200个. 桩基浇筑237个. 组件安装728块. 管理2人. 工人: 28人. 柜站: 联系厂家进场消缺. 电网站: 北侧检修道路路面石安装. 管理3人. 施工5人.
其它事项	无	
本日现场监理人员		
记录人: 王孝全		总监(总监代表): 王孝全