

监理日记

日期: 2014 年 10 月 3 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 9 ~ 19°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>西站: 无施工.</p> <p>东侧站: CT更换完成, 钢筋未调整.</p> <p>集电线路: A22+1, D25 基坑开挖.</p> <p>西向、消缺整改散料.</p> <p>浇池: 30~31 区段回填地沟开挖, 箱变基础墙体砌筑, 环网接地金棒安装, 支架立柱校正调平, 2#环网接地沟开挖.</p> <p>巡视检查雨沟光伏及 2 号地埋及浇池新地块光伏区.</p> <p>西站: 新反光标放点, 引孔巡查</p> <p>上盖: 现场巡查, 发现组件多处少数螺帽未紧固, 施工单位立即整改.</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>浇池组: 地基地沟开挖 300 米, 回填 300 米, 管理 2 人, 工人 5 人.</p> <p>上盖组: 地块 2 组串连接完成, 1 地块 3 地块, 5 地块消除.</p> <p>管理 4 人, 工人 12 人.</p> <p>集电线路: D25 基坑开挖完成, A22 基坑开挖完成 40%, A216, A212, A210, D23 3, D24 钢筋绑扎完成, D25, A213 钢筋绑扎完成 50%.</p> <p>管理 3 人, 工人 14 人.</p> <p>浇池(30~31): 环网接地沟开挖, 箱变基础墙体砌筑, 环网金棒安装, 支架立柱校正调平, 管理 1 人, 工人 17 人.</p> <p>西向班组: 整改洒缺, 管理 1 人, 工人 2 人.</p> <p>内墙组: 混凝土放点 340 个, 累计放点 288 个, 完成率 77.3%, 管理 2 人, 工人 2 人.</p> <p>西站: 无施工.</p> <p>对侧站: 原 CT 拆除, 新 CT 吊装完成, 放立避雷针基座模板安装加固完成, 地脚螺栓安装.</p>
其它事项	无	
本日现场监理人员	王金功、王登元、刘晓文	
记录人:	蒋	总监(总监代表): 蒋