

监理日记

日期: 2014 年 11 月 17 日

天气: 阴

星期: 12

气温: 4~10℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	松站: 消缺整改、 西面天施工。 棚站: 无施工。 集电线路: A29、H28 杆塔组立。 洪池: 3031 区立杆就位, 交变电缆及材料, 2# 32 区交变安装。 郝口: 无施工。 巡视: 检查集电线路及洪池施工现状, 因雨路滑部分施工单位无施工。 材料: 现场巡查, 整理资料。 汇报: 光伏区改造, 安全情况良好。	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 洪池组: 28# 杆塔交变电缆, 管架 2 人, 电工 6 人。 洪池组: 交变立杆、横条、管架 2 人, 工人 15 人, 叉车 1 台, 吊车 1 台。 松站: 消缺 对侧站: 无施工。 郝口组: 管架, 管架 1 人, 作业 2 人。 棚站: 检查 7 根引孔 40 个, 管架 2 人, 作业 2 人。 洪池 (3031): 材料 (皮管) 10 组, 交变安装 (含横条) 30 组, MC4 插头制作, 箱变 钢铝加工, 立杆调整, 管架 2 人, 作业 20 人 集电线路: A28 杆塔组立完成, A29 杆塔组立完成 80%, 管架 4 人, 工人 20 人。
其它事项	无	
本日现场监理人员	王亚, 王亚, 刘国文	
记录人: 王亚	总监 (总监代表): 王亚	