

监理日记

日期: 2024 年 11 月 24 日

星期: 12

天气: 小雨

气温: 6~10℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

电站: 电气消缺整改。
 集电线路: B28号杆塔组立。
 洪池: 30号杆塔组立, 箱变平台制作, 直流电缆敷设, 高压电缆敷设及回填, 清理, 铺设盖板, 32号地块支架及组件安装, 电缆调整, 高压电缆及交流电缆敷设。
 赤阳: 场地清理。
 义城: 检查洪池光伏区。
 田朝: 现场桩基浇筑旁站, 浇筑前桩孔检查发现局部孔洞不符合要求, 下发整改通知书; 箱变基础浇筑旁站。
 西沟: 检查光伏区, 西沟A区地块桩基浇筑旁站, 少数桩帽浇筑不符合规范, 现场要求施工单位整改, 安全情况良好。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安
装第一工程
有限公司

洪池班组: 安装12组, 组件安装260块, 管理3人, 工人35人, 群监员2台, 上报: 2#箱变平台制作, 管理1人, 箱变2人。
 洪池(30号): 组件安装260块, 直流电缆敷设0.8MW, 高压电缆敷设6.35MW, MC箱变制作, 箱变平台加工, 导线调整, 管理2人, 作业45人。
 赤阳: 箱变基础开挖, 清表, 管理1人, 清表人员1人。
 西沟班组: 支架组件调整20组, 现场管理1人, 作业16人。
 田朝2班组: 桩基浇筑120个, 支架安装(含木模板)6组, 箱变基础2台, 管理2人, 作业人员26人。
 电站: 电气消缺, 对侧站: 站外施工材料清理, 管理2人。
 集电线路: B28号杆塔组立完成, 管理1人, 施工员2人。

其它事项

无

本日现场监理人员

王会斌, 王冠云, 刘培俊

记录人

王会斌

总监(总监代表):

王会斌