

监理日记

日期: 2024 年 12月 11 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -1~6°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p><u>箱变:</u> 渗水处理一体化设备检修, 二次柜应急照明灯故障处理.</p> <p><u>集电线路:</u> A211-A216 保护帽制作, B24-B29 放线完成.</p> <p><u>蓄电池:</u> 引出线接线盒整改, 二次灌浆支模, 组串间接地连接及 MC 插头制作, 2932 地块电缆及组件安装, 立柱垂直调整.</p> <p><u>升压站:</u> 箱变基础混凝土浇筑.</p> <p><u>巡视频直:</u> 蓄电池光伏区, 上苏箱变上塔高压电缆旁站耐压试验.</p> <p><u>西沟:</u> 光伏逆变器检查, 支架少数螺帽未紧, 对穿螺栓少部分未安装, 安排整改, 安全情况优.</p> <p><u>西沟:</u> 铁塔质量检查, 进度器安装检查, 箱变平台栏杆安装检查.</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p><u>箱变:</u> 基础灌浆(含振) 20 组, 高压电缆桥架制作, 管理 2 人, 工人 3 人, 电气 2 人.</p> <p><u>蓄电池:</u> 组件安装 260 块, 安装立柱, 木模, 管理 3 人, 工人 26 人, 叉车 1 台, 顶升 2 台.</p> <p><u>升压:</u> 油池基础砌筑, 挖土, 电缆放线耐压试验 管理 1 人, 施工 4 人.</p> <p><u>带电:</u> MC4 插头制作, 二次灌浆前准备工作, 管理 1 人, 作业人员 4 人.</p> <p><u>箱变:</u> 箱变基础混凝土浇筑, 管理 1 人, 作业人员 10 人.</p> <p><u>升压站:</u> 混凝土缺, 管理 2 人.</p> <p><u>集电线路:</u> 上苏、A2 线 A211、A212、A214、A215、A216 保护帽浇筑完成, B24-B29 放线完成 50%.</p> <p>管理缺 4 人, 施工人员 22 人.</p>
其它事项	无	
本日现场监理人员	陈艳、王伟、吕强元、刘德文	
记录人: 吕英	总监(总监代表): 陈艳	