

监理日记

日期: 2019 年 12 月 15 日

天气: 晴

星期: 12

气温: 7~17℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	概站: 无。 集电线路: B25 保护帽制作, B25-B214 光缆紧线。 清池: 30.31 区支架消缺整改, 支架基础二次灌浆前准备工作, 组串间接地连接及 MC 插头制作。 25.32 地块组件安装, 支架基础桩二次灌浆浇筑。 南口: 支架基础钢筋老散料, 接地沟开挖浇筑, 支架基础桩浇筑。 参加西洞地块 A1、A2、A3 方阵验收。 南洞: 参加西洞 A3 区验收。 西洞: A1、A2、A3 区基验收, 支架少数螺帽未紧, 组件安装压块未紧, 安排整改, 安全情况优。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	东: 箱变平台除锈刷漆, 管理 1 人, 作业 2 人。 清池班组: 组件安装 34 块, 34 桩基础二次浇筑, 管理 3 人, 工人 3 人。 集电线路: B25-B214 光缆紧线完成, B210、B211、B212、B213 保护帽浇筑完成, 管理 1 人, 作业人员 22 人。 清池(30-31): 接地装置安装 0.5MW, 组串间接地 MC4 插头制作; 桩基础二次浇筑准备工作; 支架消缺, 管理 1 人, 作业人员 21 人。 南洞(25.32): 桩基础浇筑 35 个, 散料(支架) 25 组; 箱变基础池浇筑, 管理 1 人, 作业人员 26 人。 南口: 桩基础浇筑 35 个, 散料(支架) 25 组, 箱变基础池浇筑, 管理 1 人, 作业人员 26 人。 南洞: 缺, 南洞: 3 人, 村坑机台, 三轮车 1 辆。 南洞(25.32): 支架(钢筋) 10 组, 散料(组件): 120 块, 组件安装 130 块, 管理 2 人, 作业人员 32 人, 电工 1 人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王学才、王学元、刘德文
记录人: 王学才		总监(总监代表): 王学才