

## 监理日记

日期: 2024 年 12 月 7 日

天气: 晴 7°C

星期: 二

气温: -3 -7°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>箱变: 消防管道问题处理.</p> <p>集电线路: BZ2、BZ3, BZ4, BZ5 保护帽制作, BZ1 铁塔引脚制作, BZ5-BZ7 引脚 带池30-31区支架消缺整改, 支架基础二次浇筑, 组间接地连接及 MC 插头 制作; 29.32 地块组件安装, 支架基础桩二次支模.</p> <p>箱变: 支架散料、接地沟开挖完成, 支架安装.</p> <p>因施工现场租赁到期, 赶忙找车, 召开监理例会.</p> <p>西向: 光伏板巡检, 组件密贴压块未紧, 安排整改安全隐患.</p> <p>西朝东: 现场支架安装, 组件散料、安装, 4#平南流电站建设, 现场补土庄.</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>箱变: 组件安装 26 块, 32#桩基础二次浇筑, 管理 3 人, 工人 30 人, 运 1 台.</p> <p>集电线路: BZ5、BZ6、BZ7、BZ8 附件安装完成, BZ1、BZ2、BZ3、BZ4、BZ5 保护帽浇筑, 管理 4 人, 施工人员 17 人.</p> <p>箱变: 消缺. 送电线路: 生态红线批复论证专家报告完成.</p> <p>管理 2 人, 施工人员 1 人.</p> <p>箱变: 散料(支架) 20 组, 电线沟开挖, 管理 1 人, 施工人员 26 人.</p> <p>带池(30-31): 接地装置安装 0.5MW, 组间接地 MC 插头制作.</p> <p>支架基础二次浇筑, 支架消缺, 管理 2 人, 施工 12 人.</p> <p>西向: 消缺, 管理 1 人, 施工 10 人.</p> <p>西朝东: 散料(组件) 68 块, 组件安装 520 块, 直流电气敷设: 0.4MW.</p> <p>管理 2 人, 安装工人 32 人, 电气人员 7 人.</p>
其它事项	无	
本日现场监理人员	王芳金、王孙、王登云、刘德文	
记录人: 王英	总监(总监代表): 王芳金	