监理日记

日期：2024 年 12 月 6 日　　天气：晴

星期：五　　气温：-2～8℃

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	升压站：箱变箱体轻划痕及掉漆处理完成，二次舱北科集成1090消除完成，生活舱，二次舱，一次舱掉漆处理。 集电线路：B213、B22号杆塔组立，A26、A27、A28、A29基础浇筑护坦混凝土浇筑，C13－C15号杆线。　巡视检查西沟地埋及集电线路。 渠池：30、31区组件安装，交流电缆头制作，支架桩头二次灌浆完成，29、32地块支架及组件安装，立柱垂直调整。 赤部口：支架桩基础引孔，支架基础桩浇筑。　召开监理例会。 西朝：支架安装质量检查；电缆沟开挖检查；电缆桥架安装检查。 西沟：光伏区2区巡视检查，增补螺栓安装不平整、安排整改、完善情况状况。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	渠池：支架安装16组，组件安装338块，工井箱变做高压电缆头，管理3人，工人34人。 集电线路：B213、B22杆塔组立完成，上第A29、A25、A26、A27、A28保护帽浇筑完成，西沟C-1段放线完成，B22线放线准备完成。管理3人、施工员28人。 西沟2班组：带状支架19组，箱变桩制及油池制作。管理1人、施工人员12人。 西沟1班组：交流电缆敷设0.4kV。　管理人员1人、作业人员14人。 西朝2：带状支架40组，支架安装（含横条）29组，高压电缆桥架制作。管理2人、安装工人32人、电气7人。 渠池（30-31）：组件安装104块，交流电缆头制作；组件串间接地连接；二次灌浆准备工作。现场管理2人、作业人员45人。 赤部口：桩基础引孔100个，桩基础浇筑360个，管理1人、作业10人、桩机1台。 升压站：消防缺
其它事项	无	
本日现场监理人员	王芳全、白永、王理元、刘德	
记录人：李英	总监（总监代表）：王芳全	