

监理日记 ()

日期: 2024 年 3 月 10 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 3 - 12°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>西向: 1号地今天继续敷设回形引线及跨接线。2号地快昨天组串完成后接地线连接，螺栓过长机组件顶破，今天现场督促全部改正完毕。</p> <p>东向: 11井方阵逆变器安装，17井方阵支架斜撑未紧固部分，现场立即要求排查整改。</p> <p>阳南: 26区放点及引孔，光伏区修道路。</p> <p>集电线路: 73#铁塔基础挖坑，AB4#、AB4#、AB11#铁塔组立，C1-C8、AB2#、AB3#放线准备。</p> <p>送出线路: 1-8架线准备挖地锚打拉线，在鱼打设跨越点，G1#基坑挖坑，G2#塔基支撑，G28#基坑修整。</p> <p>达坂城格桑西调光伏场区: 陪同业主领导及技术人员检查升压站及送出线路现场，下发现场问题，交相关责任部门处理并要求签字核单。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况	上海电力安 装第一工程 有限公司	<p>西向: 6号地快放点1人，桩机1台，引孔2人，2号地快消缺工人7人，1号地快敷设回形引线及跨接线8人，现场管理人员2人。</p> <p>东向: 11井方阵安装组件和起升光伏支架10人，后台加工10人，14井方阵无人机航拍6人，无人机3台，16井区域支架安装10人，18井区域支架安装10人，箱变基础钢模，插孔基础4人，汽车自卸吊车1台，装载机一台，管理人员8人，后台材料加工6人。</p> <p>阳南: 放点2人，孔机1台，操作员1人。</p> <p>集电线路: 管理人员3人，施工人员5人。</p> <p>送出线路: 34人。</p> <p>升压站: 管理4人，挖机1台，渣土车2辆，操作员3人，施工人员12人。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王冲、王登元、王若龙	
记录人: 	总监(总监代表): 	