

## 监理日记 ( )

日期: 2014 年 3 月 15 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 8 — 18°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p><b>杂务:</b> 15#支架安装完成后发现不满足设计要求，设计要求 800mm，实际现场安排 1500mm。  <b>整改:</b> 钢筋立柱整改。</p> <p><b>升压站:</b> 站内土建施工缺，站内道路路基材料铺设不实，南瑞继保以石台相          关数据收集整理，通知厂家进塔施工，站内监控施工。</p> <p><b>阳朔:</b> 23、26#支撑桩基孔引孔及放点。</p> <p><b>送出线路:</b> G1—G8导线展放，G30铁塔基础钢筋绑扎，62#铁塔基础坑挖挖挖。</p> <p><b>集电线路:</b> 3#集电箱材料、金具，HB44铁塔组立，G1-C8、AB2#—AB3#导线展放。</p> <p><b>对侧站:</b> 无人。</p> <p><b>西沟:</b> 6号地块距路边装警示标牌，施工区域配灭火器，巡视 6号地块引孔区域。          3号地块被支架大型拉偏斜度太小，改要求整改，组织召开监理例会。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p><b>杂务:</b> 14#、18#支撑安装 20人，后台加工 6人，14#阵列组件安装 4人，10#区域组件安装 8人，精度基础 8人，1#区直流水冲洗电工 1人，汽车吊吊车一台，装载机一台，管理人员 8人，马帮 8人。</p> <p><b>阳朔:</b> 放点 2人，引孔机 1台，操作员 1人。</p> <p><b>集电线路:</b> 管理 4人，施工人员 65人。</p> <p><b>送出线路:</b> 34人。</p> <p><b>升压站:</b> 管理 4人，挖机 1台，渣土车 2辆，操作员 3人，施工员 1人。</p> <p><b>西沟:</b> 6号地块放点 1人，推机 2台，引孔 2人，2号地块消缺工人 7人，          1号地块移设回平分线及跨接线 8人，现场管理人员 2人。</p>
其它事项		
本日现场监理人员	王帅、王连元、王晓龙。	
记录人: 赵某	总监(总监代表): 王连金。	