

监理日记 ()

日期: 2024 年 3 月 20 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 4-18℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	东郊: 施工观测18#、19#箱变基础底板模板钢筋验收, 14#方阵山顶组件安装不符合规范要求, 现场责令立即整改。 西郊: 站内道路模板安装, 站内道路已浇筑, 部分养护, 光功率预测调试, 站内电气消缺, 开关柜厂家消缺及校线。 送电线路: 61-68号导线架线, 牵张设备转场, 61号铁塔基础开挖及基坑修整, 62#-31塔材运输, 62#铁塔地面组装。 送电线路: 考古专家探测施工。 集电线路: 31#铁塔基础浇筑, 31#杆塔组立, AB6-AB11, AB18-AB25, AB31-AB44导线展放。 阳朝: 现场2-2区桩基引孔全部巡查, 前后孔间距检查。 西向: 巡查4号地线预埋沟槽深度达到要求, 已要求立即整改。 整理会议纪要、下发监理通知单, 安全文明施工工作。	
	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况	上海电力安装第一工程有限公司	东郊: 管理7人, 打桩机1台, 安装工14人, 浇筑工5人, 箱变工8人, 电气工3人, 桩机班, 挖机班。 西郊: 项目管理人员5人, 送电线路34人, 土建13人, 挖机1台, 操作人员3人, 施工人员12人。 西向: 4号、7号地线放点, 1人, 桩机2台, 引孔2人, 冯地线消缺工7人, 冯地线开挖回填平衡沟槽工, 制作箱变器电头工, 8号地线安装支架2人, 现场管理人员2人。 阳朝: 引孔机4台, 挖机4台, 作业人员10人, 放点工2人, 管理人员2人, 桩基础浇筑工14人。
其它 事项		
本日现场监理人员		王外, 王孝为, 王登元, 刘德文
记录人: 李		总监 (总监代表): 王孝金