

监理日记 ()

日期: 2024 年 3 月 23 日

天气: 阴转小雨

星期: 六

气温: 12~16°C.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>升压站: 站内道路铺设部分养护, 路灯基础施工, 大门口集水井砌筑, 光功率探头调试, 站内电气消缺, 开关柜厂家消缺。消防施工安装, 南端继保后台调试。</p> <p>送出线路: G4-G7 导线架设, G74 铁塔基础浇筑及基坑挖挖, G28 铁塔地面组装, G11 铁塔组立。对侧站: 考古专家探测施工。</p> <p>集电线路: J3 铁塔杆塔组立, AB6-AB11, AB18-AB25, AB37-AB44 导线展放。</p> <p>阴朔: 现场 2# 及柱基浇筑准备工作检查, 检查发现待浇筑柱基未做任何标志, 未对施工人员进行现场交底, 要求施工单位对照施工图对预埋阵列进行逐一对应交底。24.26.27 巡视。</p> <p>西向: 1号地块消缺, 6.7 号地块散桩, 1号地块安装接地网。</p> <p>东向: 16# 区域支架验收存在问题, 斜撑角度不符合图纸要求, 斜撑角度偏小, 横条弯曲不直, 安装整改。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>西向: 4.5 号引孔 50 个, 1 号地块消缺, 2 号地块直线桩架设 6000 米, 6 号、7 号散桩, 管理人员 2 人, 柱基础工人 2 人, 挖机 2 台, 浇筑工人 7 人, 电气安装 8 人, 支架安装 20 人, 浇筑 6 人, 挖机 2 台, 挖机操作员 2 人。</p> <p>阴朔: 柱基引孔 136 个, 现场管理 1 人, 柱基引孔工 4 人, 打桩机 2 台。(21-24)</p> <p>阳朔: (25-27) 2 号地块桩基引孔 50 个, 现场管理人员 2 人, 柱基础引孔工 2 人, 柱机 2 台, 挖机 2 台, 挖机操作员 2 人, 浇筑人员 14 人。</p> <p>东向: 支架安装 48 组; 组件安装 48 块, 现场管理 7 人, 安装工 11 人, 电气工人 30 人, 搬载机 3 台, 挖机 1 台。</p> <p>集电线路: AB43-AB44 放线完成 35%, 管理人员 3 人, 施工人员 15 人, 液压机 3 台, 拼接机 3 台, 挖机 1 台。</p> <p>升压站: 顶管管道 5 人, 送出排风 7 人, 土建 13 人。</p> <p>送出线路: G24 清表完成。</p>
其它事项		
本日现场监理人员	王坤, 王昊元, 王孝龙, 刘德文	
记录人: 师英	总监(总监代表): 于孝金	