

监理日记 ()

日期: 2024 年 3 月 27 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 9-21℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	升压站: 站内道路已浇筑部分养护, 土建消缺, 大门口级配砂石料铺设及压实, 站内电气消缺, 开关柜厂家消缺, 放线及传动点, 消防施工安装, 南瑞继保后台调试。 送电线路: 618-611 号零线紧线, 保护帽浇筑前问题整改, 612 号铁塔基础基坑开挖, 613 号铁塔地面组装, 620 号 621 号组塔。 集电线路: 28 号铁塔组立, AB1-AB3, AB6-AB11, AB18-AB21, AB37-AB43, 29-32 号导线展放放线。 对侧站: 无施工。升压站设备舱消防烟杆部分, 业主单位 监理单位及总包单位在场做试验, 到田朝巡视检查现场浇筑。 东郊: 14 号区塔组件安装 U 型螺栓不垂直, 现场安排整改。 阳朝: 对现场塔基浇筑进行旁站, 现场施工安全检查, 发现 21 号山坡表面有较大块浮石, 设备存在安全隐患, 对施工单位下发监理通知单 1 份, 要求施工单位立即整改, 并且两天内回填。 西郊: 高压电塔预埋深度验收, 塔基浇筑抽查, 要求施工单位立即解决施工过程中出现的浮石。	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 集电线路: 28 号铁塔组立完成 60%, AB1-AB3 放线完成 80%。 管理服 3 人, 施工服 65 人, 液压机 3 套, 卷扬机 3 台, 挖机 1 台。 西郊光伏区: 4 号 5 号地块塔基钻孔 260 个, 累计 780 个, 完成率 48.3%。 1 号地块消缺及安装接地网。 2 号地块直流电缆敷设 4000 米, 累计 8000 米, 完成率 80%。 场区道路修筑 30 米, 累计修筑 2180 米, 完成率 94.7%。 6.5.7 号地块基础浇筑 223 个。 管理服 2 人, 塔基钻孔 3 人, 塔机 3 台, 浇筑 17 人, 电气安装 8 人, 浇筑 12 人, 挖机 2 台, 挖机操作员 2 人。 东郊光伏区: 支架安装工程总量 2616 组, 当日完成 71 组, 累计完成 183 组。 组件安装工程总量 6856 块, 当日完成 78 块, 累计完成 3320 块。

箱变安装 果汁完成5台。(9#、10#、11#、12#箱变型号2560, 14#箱变型号3200)。

现场人员、机具情况: 岸线7人, 安装工169人, 电气工44人, 装载机3台, 挖机1台。

阳朝(21-24): 23号地块桩基31孔/4个, 果汁3孔/23/4个, 完成率33.8%。

现场管理人员1人, 桩基破孔工人4人, 打桩机2台,

阳朝(25-27): 24号地块桩基放点638个, 果汁放点7840个, 完成率3.3%

26号地块桩基3孔/30个, 果汁3孔/26/0个, 完成17.1%。

27号地块浇筑200根, 完成率2.4%。

人员、机具情况: 现场管理人员2人, 桩基破孔工人3人, 桩机3台, 挖振机2台, 挖振机操作手2人, 浇筑人员14人。

开压站: 生活船台所至混凝土路面坡道, 模板安装, SV6电缆沟防水墙封堵, 主变油池内外壁抹面, 恢复开压站站外原有截流水管, 站内划外硬化路面垫层铺设, 二次舱增加踏步台阶抹面, 划外道路布设, 二次舱增加台阶平台混凝土浇筑, 随搭建。

送出线路: G27组塔, G26组塔, G28组塔, G30组塔完毕, G4-G7导线架线, G4组塔准备塔材分拆, G8/G9基础浇筑。

管理人员: 5人, 送出线路34人, 土建13人。

其它事项

邵青陪协调

本日现场监理人员

王冲、王望元、王希龙、刘德文

记录人: 褚

总监(总监代表): 王孝金