

监理日记 ()

日期: 2024 年 4 月 26 日

天气: 多云转晴
气温: 17~31°C.

星期: 五

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>升压站水泵房危废间装饰装修。</p> <p>送电线路: G14-G26 导线紧线, G27-G32 导线展放。</p> <p>集电线路: 自检消缺整改。</p> <p>监理人员及总包人员到西沟 2# 区初验。下发西沟整改通知单。</p> <p>召开监理例会。</p> <p>西沟: 对西沟 2# 区进行初验。</p> <p>西沟: 22# 桩基孔检查, 24# 2# 块支架安装巡视, 2# 块桩基浇筑旁站。</p> <p>东侧: 9# 组件安装压块未紧, 组件板有三个部件 4# 板未紧, 立即安排现场整改。</p> <p>整理上传西沟 2# 区消缺问题单。</p>	
承包单位	施工内容及进度	
施工情况	<p>上海电力安装第一工程有限公司</p> <p>西沟: 5#、4# 地块桩基引孔 190 个, 5#、7# 地块桩基基础浇筑 25 个。</p> <p>6#、7# 地块安装支架(含檩条) 27 组。</p> <p>人员机具: 现场管理人员 7 人, 桩基作业工人 4 人, 桩机 3 台, 安装工 2 人, 浇筑 2 人, 敷料 6 人, 装载机 1 台, 铲车机操作员 1 人, 吊臂吊塔操作员 1 人, 无人机 3 台, 无人机操作员 3 人。</p> <p>升压站: 消防水泵房装饰装修施工。</p> <p>送电线路: G27-G32 导线展放完成。</p> <p>项目管理人员 5 人, 送电线路 28 人, 工建 13 人。</p>	

	<p>东侧: 支架安装: 工程总量 2636 组, 当日完成 23 组。 组件安装: 工程总量 68536 块, 当日完成 650 块。 编弯安装: 今日安装累计完成 10 台。 1#井制作 MC4 头, 1#井 17# 流理砖头。</p> <p>人员、机具: 管理 10 人, 打桩工人 2 人, 安装工人 7 人, 加工 6 人, 电气工人 6 人。 装载机 3 台, 挖机 1 台。</p> <p>集电线路: 消缺完成 70%。项目管理人员 3 人, 施工人员 11 人。</p> <p>阴潮(2#→4#): 在基础浇筑点 210 个, 2#号地块在基础孔引孔 300 个 在基础孔引孔 80 个, 安装支架(含横条) 5 组。</p> <p>人员、机具: 管理人员 2 人, 放点 2 人, 在基础引孔工人 6 人, 打桩机 3 台, 支架安装 9 人, 在基础浇筑 20 人。</p> <p>阴潮(5#-2#): 5#-2# 地块桩孔起拔, 2#号地块在基础浇筑 180 根。 2#号地块散料, 测量装。</p> <p>人员、机具: 现场管理 2 人, 2#号地块浇筑工人 10 人, 2#号地块测量安装工人 5 人。 2#号地块桩孔起拔机一台工人 2 人, 浇筑 10 人。</p>
--	---

其它事项	无
本日现场监理人员	王敬金、王冲、王登元、王孝龙、刘德文
记录人: 郭英	总监(总监代表): 王敬金