

监理日记 ()

日期: 2024 年 05 月 21 日

天气: 晴转多云

星期: 二

气温: 18 ~ 31℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	电站: GIS及平度厂家人员消缺. 集电线路 无人消缺整改. 进线路: 铁塔整改消缺. 巡视检查对侧站 站区开工量 强打桩 密度处理. 西向: 支架消缺整改. 无人机组件散料 箱变基础 圈梁浇筑. A1地电电缆桥架制作安装. 监理单位. 总包单位对 郝光伏区 10号地块进行初验收. 召开安全. 质量 进度会议. 整理郝光伏区初检消缺改. 南向: 规范箱变基础钢筋绑扎. 24井. 27井支架安装检查. 组件二次倒运安全 检查. 郝: 18#区域逆变器 调开路电压. 10#开率开展初验. 不合格安排补铸缺.	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 西向: 因大风天气影响. 今日未进行散料作业. A1地电电缆桥架制作 150米. 支架整改. 人员机具: 管理人员 7人, 安装工人 56人, 散料 25人, 箱变基础 6人. 电气 8人, 装载机 1台. 操作员 1人. 圆臂吊 1台. 操作员 1人, 无人机 8台. 操作员 2人. 郝: 19#安装逆变器电焊头. 18#箱变接低压电缆. 管理 10人, 电气 25人, 装载机 2台, 挖机 1台.

		开站: 舱体锈蚀(生活舱大门, 窗帘、舷角连接水管附件, 次舱面门, 所有舱体黑羽灯具及舱顶泥点), 危废固废不达标铺设. 进坞路线: 白礁泊位. 对侧站: 拖基处理木桩, 石根. 阴朝(21-24): 安装支架(含檩条) 8组, 梁冲安装16组 管理人员3人, 支架安装工人18人. 阴朝(25-27): 支架安装23组, 支架散料25组 组件散料119块; 箱变基础底板钢带绑扎. 人员机具: 现场管理人员4人, 支架安装, 超改工人47人. 自吊吊一台, 驾驶员1名, 装载机1台, 驾驶员1名, 无人机3台, 无人机操作是6人.
其它事项	无	
本日现场监理人员	王孝金, 王坤, 王学天, 刘德文	
记录人: 王坤	总监(总监代表): 王孝金	