

监理日记 ()

日期: 2024 年 5 月 26 日

天气: 多云

星期: 12

气温: 18~28℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	升压站: 柜体整改问题请缺整改, 空调厂家及视频监控厂家请缺整改 集电线路: D线钢筋加工, X1D1外基抗掘挖, 逆线路: G14-21验收问题整改, G22-32自检请缺 对侧站: 挤密桩施工。和总包一起巡视检查对侧站及升压站。 西沟: 雨后道路湿滑无施工。 东沟: 因昨晚下雨道路湿滑无施工。 阳朝: 因下雨山路湿滑无法施工, 现场巡视。 2. 整理材料。	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 西沟、阳朝、东沟光伏场区因下雨路滑未施工。 集电线路: AB线请缺完成, 管理人员3人, 施工人员5人。 升压站: 柜体整改材料, 电气请缺材料备料。 逆线路: G14-G21验收问题整改完成, G22-G32自检请缺。 对侧站: 地基处理成桩 7 根, 累计 50 根。共桩 13 根。 累计 434 根。 陈明管理 3 人, 逆线路 4 人, 对侧站 5 人。
其它 事项	无	
本日现场监理人员	褚金、王、王、王、刘德文	
记录人: 褚金	总监 (总监代表): 褚金	