

监理日记 ()

日期: 2024 年 5 月 7 日

天气: 多云转晴

星期: 四

气温: 17~27℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	变电站自检: 消缺(柜体标签打印)粘贴. 继电线路无施工. 送出线路: 引渡制作, 消缺整改. 西沟: A1地块支架安装, A2地块桩基浇筑, A2地块无人机散料, 4号6号7号地块支架安装, 4-7号地块无人机散料. 4号地块浇筑, 白鹤吊运材料. 巡视检查: 西沟光伏区桩基浇筑及支架安装. 因轮胎严重划伤, 上午到三门峡修理厂换轮胎. 阳朝: 2号井2井2井支架安装. 2井桩基浇筑. 郝: 15井 18井区域无人机散料安全检查, 10井区域逆变器测开路电压. 18井区域组件安装两组不规范, 安排整改.	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 西沟: A2地块桩基浇筑572个. 5.A2号地块散料支架37组. 6号. 7. 8号地块散料组件133块, 4号地块安装支架(含标签)15组, 6. 7号地块安装组件338块. 侯加果: 现场人员7人, 桩基3人, 散料4人, 桩机3台, 安装2人, 浇筑3人, 散料2人, 装载机1台, 装载机操作员1人, 白鹤吊1台, 无人机8台, 无人机操作员8人. 变电站: 二次柜屏柜标签消缺. 送出线路: G30-G32附件安装. 引渡制作. 项目管理5人, 送出线路28人.

		东郊: 支架安装: 当日完成5组. 组件安装: 当日完成38组. 箱变安装: 今日安装累计完成10台. 保机县: 管理10人, 安装工人62人, 电气工人39人, 装载机3台, 挖机1台. 西郊(11-14): 桩基浇筑57个, 安装支架(含模板)7组. 无人机支架撒料8组. 保机县: 现场管理3人, 14号地块支架安装工人12人, 无人机撒料3台, 操作人6人, 22号地块桩基浇筑15人. 西郊(15-17): 17号地块撒料, 安装, 15号地块安装28组. 共计完成313组, 完成率37.3%. 保机县: 现场管理人员2人, 17号地块安装工人8人, 15号地块安装工人14人, 撒料无人机二台工人6人, 操作手2人.
其它事项	无	
本日现场监理人员	王孝金, 王科, 王元元, 王书太, 刘德文	
记录人: 王科	总监(总监代表): 王孝金	