

## 监理日记 ( )

日期: 2014 年 6月 23 日

天气: 多云转晴

星期: 四

气温: 19 ~ 33°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>电站: 混凝土浇筑完成。对侧站: 电气洞室侧设备基础模板安装, 钢筋绑扎。</p> <p>集电线路: XD7+1 杆塔组立, XD31-D29 基坑开挖完成, C1 基坑挖掘。</p> <p>西向: A1, A2 地块支架及组件消缺整改, A2 地块包钢桥架制作安装, 组串接地线安装, 清理光伏组件, 4-6 号地块支架及组件消缺整改, 4-6 号地块逆变器桥架安装, 直流电缆线 MC4 插头制作, 组串接地线安装, 4-6 号地块与施工边坡落石, 3 号地块 A2 地块开挖交流电缆电缆沟。</p> <p>参加总包一起化验检查, 对侧站及阳朔光伏区。</p> <p>巡检过程中发现对侧站部分设备基础与图纸不符, 已发整改通知单。</p> <p>南向: 2#区组件组件安装巡检, 2#组件拆料、安装检查。</p> <p>现场组件拆料安全巡视。</p> <p>东邻: 1#、12# 反接消缺现场安排整改。</p> <p>上苏地块桩基 31 孔安全巡视, 9#区域围栏安装巡检。</p>	

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	<p>集电线路: XD7+1 杆塔组立完成, XD7 杆塔组立完成 50%, D29~XD 引导线整改完成, C1 基坑挖掘完成, C10 基坑挖掘完成 50%。</p> <p>管理 4 人, 施工人员 21 人。</p> <p>东邻: 9# 1#、12# 支架组立消缺。</p> <p>管理 8 人, 安装 25 人。</p> <p>上苏: 桩基基础 31 孔 竣工完成 300 个。</p>

	<p>管理1人，打桩工人4人，履带式灌孔钻机2台，空压机2台。</p> <p>阿朝(21-24)：支架安装(含模板)今日完成10组。</p> <p>组件搬移：今日完成820块。</p> <p>组件安装：今日完成572块。</p> <p>接地安装：今日完成0.2Km。</p> <p>电缆桥架制作90米。</p> <p>管理人员3人，22-23区域安装21人，组件安装23人。</p> <p>辅助工人13人，6台无人机搬移。</p> <p>堆场：卫生清理，材料生锈处理。</p> <p>对侧站：电缆沟布侧开关基础模板支护、钢筋绑扎，支撑绝缘子基础模板支护、斜刀模板支护。</p> <p>管理人员1人，对侧站5人。</p> <p>阿朝(25-27)：组件安装140片，直埋电缆敷设300米。</p> <p>现场管理2人，组件安装12人，装载机1台，驾驶员1名，无人机5台，机手5人，搬料工人15人，电锯安装工人1人。</p> <p>西向：4-6号A2地块接地深网敷设0.3km，A2.5号地块电缆桥架制作50米，光伏区围栏安装完成1600米，道路边坡全面设置防落石网1000平米。</p> <p>4-6号A2地块制作从C4插头52组。</p> <p>A2.3号地块(4-8号连接)交流电缆沟开挖。</p> <p>A2.4-6号地块安装跨接横连。</p> <p>管理人员7人，安装40人，清理机械12人，电锯工人2人，无人机台操作1人。</p> <p>自卸吊1台，操作员1人，无人机1台，操作员1人。</p>
其它事项	无
本日现场监理人员	王海金、王冲、王登元、刘德文。
记录人： <u>齐英</u>	总监（总监代表）： <u>王考金</u>