

监理日记 (

日期: 2024 年 6 月 26 日

天气: 微风转晴

星期: 三

气温: 21~32℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	升压站: 危废间瓷砖破缝处理。 对侧站: 电缆洞东侧设备基础模板制作安装。 集电线路: 229-XD32 附件安装, XD6 杆塔组立, C9 基坑开挖。 西沟: A1、A2 地块支架及组件消缺整改, A3 地块支架基础浇筑, 4、6 号地块支架及组件消缺, 电缆桥架安装, 4 号引线 MC4 插头制作, 组串回接地线安装。 4-6 号植被防冲施工, 4-6 号地块铺设边坡落石网。 参加总包一起巡视检查对侧站及田朝光伏区 整理会议纪要。 13 号田: 22、23 区光伏组件安装检查, 2 号现场巡查。 现场组件撒料安全巡视, 21 号、22 号、23 号箱变基础浇筑旁站。 东沟: 11 号、12 号区光伏组件安装安排整改, 上苏地块杆塔引孔安全巡视。 18 号光伏电气消缺。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	集电线路: XD6、XD32 杆塔组立完成, 229-XD32 附件安装完成。 C9 基坑开挖完成 80%。 管理 4 人, 施工 21 人。 田朝(21-24): 组件撒料 400 块。 组件安装 884 块。 管理: 3 人, 22-23 区支架安装 21 人, 组件安装 23 人, 辅助工 12 人, 5 台无人机撒料。

		东郊: 16# 支架组件询缺, 18# 电气询缺。 管理 8 人, 安装工 3 人, 电气 5 人。 上林: 桩基 3 孔 230 万。 管理 1 人, 打桩 4 人, 空压机 2 台。 桩站: 危废间瓷砖缝处理, 联系消防厂家, 污水处理装置厂家, 进场询缺。 送出线路: 无。 对侧站: 电缆间东侧设备基础模板制作, 钢筋绑扎。 项目管理 3 人, 对侧站 5 人。 白茅 (25-27): 组件安装 390 块。 直流电缆敷设 900 米。 管理 2 人, 组件安装 10 人, 装载机 1 台, 管架员 1 名, 元机 2 台, 机手 2 人, 散料工 4 人, 电器安装工 11 人。 西沟: A3 号地块 桩基础浇筑 207 个。 4-6 号地块 电缆桥架制作 40 米。 光伏区围栏密度 220 米。 道路边坡铺设防落石网 800 平米。 4-6 号 A2 地块制作 MC4 插头 70 组。 A2、4-6 号地块安装光伏支架横梁, 组串间接地, 制作逆变器交流电接头 3 个。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王学金, 王明, 王登元, 刘德文。
记录人: 陈	总监 (总监代表): 王学金	