

监理日记 ()

日期: 2014 年 6 月 29 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 22—34℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>锦: 12# 16# 区块消缺现场安排整改.</p> <p>上高: 地块桩基浇筑, 18# 区块电气消缺.</p> <p>阳朔: 22、23 区现场组件撒料、安装检查, 25# 变压器巡查 按照业主方要求, 加促施工方落实监控全覆盖.</p> <p>现场组件撒料安全巡视. 25→7 区围栏施工巡查发现 现场围栏立柱间距、埋深尺寸及基础浇筑都不符合要求 对施工方发送通知单.</p> <p>西洞: 编制监理资料, 巡视检查西洞光伏场区. 4# 地块组件安装质量巡查. 下发监理通知单 1 份.</p>	
	承包单位	施工内容及进度

施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度
		<p>集电线路: 5#-D9 等级展放完成 4%, C9 基础支模, 钢筋绑扎完成, 管理人员 4 人, 施工人员 21 人.</p> <p>阳朔(25→7): 逆变器安装 1 台, MC 插头制作接地预埋. 管理 2 人, 组件安装 10 人, 机手 2 人.</p> <p>西洞: 4-6# 地块电缆桥架制作 40 米.</p> <p>道路边坡铺设防落石网 100 平米.</p> <p>4-6# A2 地块制作从 C4 拼装 50 组.</p>

	<p>A2、4-6号地脚安装跨接横线，组刷间接地。 4-6号地脚制作连接器，交流电螺栓头。 管理7人，安装工人30人，现场材料清运及收发，电气26人，装机 机1台，操作1人，直臂吊车，操作1人，无人机1台，操作1人。</p> <p>25日(21-24)：组件撤料 1500块。 支架安装 14组。 组件安装：834块。 直流电流截波：3KM。 变电站内制作 70米 墙壁 3人，22-23区支架安装2人，组件安装23人。 辅助工人12人，5台无人机撤料。</p> <p>箱站：弃柜及设备标签张贴。</p> <p>对侧站：电缆洞东侧设备基础模板制作，钢筋绑扎完成， 开始加固。 管理3人，对侧站4人。 余缺：12#16#支架组件漏缺，18#电气消缺。 上部：柱基孔引孔 240个。 植筋破缺物 10个。 墙壁11人，放线2人，打桩工人4人，工人8人，履带式凿孔 钻机2台，空压机2台。</p>
--	---

其它事项	无
本日现场监理人员	王伟、王登元、刘德文
记录人：名某	总监（总监代表）：小苏金