

监理日记 ()

日期: 2024 年 7 月 28 日

天气: 多云转阵雨

星期: 四

气温: 25~35°C.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>航站: 游戏修改, 马桶故障处理, 二次枪照明故障处理, 二次枪入孔盖损坏问题 处理, 危度回门问题处理, 电池沟基础及盖板问题处理。</p> <p>对侧站: 东南侧母线支架及隔离开关基础浇筑完成, 电池沟垫层浇筑完成。</p> <p>集电线路: 防鸟栏消除整改。</p> <p>西沟: A3 地块支架安装及鱼池消缺整改, A2 地块组串接地制作完成, A3 地块直流电缆铺设敷设, 4-6#地块支架及组件消缺整改, 直流电缆 敷设。西沟 4-5# 地块增补区做散桩, A4 地块进沟道路修整 参加总包单位第一责任人对侧站基础浇筑前验槽, 巡视检查朝阳光伏区,</p> <p>西朝: 现场安全巡检, 2#机架、组件安装, 23#、26#电缆桥架安装, 电缆敷设 查, 26#机架及分支电缆敷设及安全封堵。 东侧: 9#、10#机架基础接地, 安装和电气消缺, 12#箱变测单缺头, 补齐支架安装。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>消雨(M-1#): 支架材料 30 组, 组件安装 712 块, 支架底座(横梁) 14 组, 组件材料 260 块, 电缆桥架制作, 180 块。 管理 3 人, 组件安装 15 人。</p> <p>集电线路: 防鸟栏消除。</p> <p>管理 1 人, 施工人员 15 人。</p> <p>航站: 消缺整改。</p> <p>对侧站: 东侧架构基础及刀闸基础砼浇筑完成, 电池沟垫层</p>

	<p>砼浇筑完成。</p> <p>管理3人、开挖站5人、对侧站6人。</p> <p>南侧15-27：5MC插头制作接地环网，桥架安装。 支架组件消缺。</p> <p>直流电缆铺设1.167米、合计铺设36米。</p> <p>管理4人、消缺12人、电气工人11人。</p> <p>西向：6.13号地块直流电缆敷设200米； A1-A2、4-6号地块制布组串间接地。</p> <p>A4地块进场道路修筑。</p> <p>4.5号新增地块散灌埋件。</p> <p>管理7人、泥浆工人14人、电工工人1人、搅拌机1台、装车机操作员1人、桩机1台、引孔人员2人、挖掘机1台、操作1人。</p> <p>东侧：9#10#风逆变器防火封堵、12号箱变测低压电接头。</p> <p>上部：桩基基础3孔 140个。 桩基出泥沟12个。</p> <p>管理2人、打桩工2人、泥浆19人、加工6人、履带式潜孔钻机2台、空压机2台。</p>
--	--

其它事项	RJ
本日现场监理人员	蒋金、王功、王亚元、刘德文
记录人：唐英	总监（总监代表）：蒋金