

监理日记 ()

日期: 2019 年 7 月 31 日

天气: 多云转晴

星期: 五

气温: 22~32℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理
工作
情况

升压站: 消缺整改, 二次柜照明灯故障处理. 电缆沟基础面问题处理, 主变低压侧母线防护问题处理, 台阶路面开裂修复.

升压站: 东南侧母线支架及隔离开关基础拆模. 电缆沟井筒砌筑.

集电线路: C10号铁塔基础支模, 11线自检消缺.

西沟: A3地块支架自检消缺整改. A2地块组串接地制作安装. A3地块直流电缆线套管.

巡视: 检查对侧站. 南沟光伏区. 西沟光伏区反升压站. 因雨后道路滑部分场地无法施工. 对侧站进场构架抽检.

南沟: 22.74#支架. 组件安装巡查. 2#电缆桥架安装检查.

东沟: 9#、10#逆变器接地安装和电气消缺. 12#箱变测电缆头. 后侧支架安装.

上苏: 道路及场区积水清理. 材料归置. 4号地块桩基浇筑巡查.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安
装第一工程
有限公司

南沟(21-24): 支架散料 8组. 支架安装(标准): 10组

组件散料 260块 组件安装 312块.

长保认. 组件安装15.

集电线路: C10基础支模 50%,

管理 3人. 施工 15人.

上苏: 桩基浇筑 270t. 桩基引孔 50个. 桩基浇筑 136个.

		管理2人、设点2人、打桩工2人、泥机1人、履带式潜孔钻机2台、 <u>空压机2台</u>、 铁钩：7#电气消缺、 内销(25-27)：友架组件消缺、 管理4人、消缺12人、电气11人、 西向：4号地块桩基设点120个 4-6号 A2地块接地网敷设0.3km、 A1、A2、4-6号地块制作组串间接地、 A4地块进场道路修复、 4-5号新增地基散夜埋件、 泥工、泥工14人、电气16人、装载机1台、操作1人、履带式 设点1人、桩机1台、引孔2人、挖掘机1台、操作1人、
其它事项	无	
本日现场监理人员		王学、王中、王学、刘结文
记录人：	王学	总监(总监代表)：王学