

监理日记 ()

日期: 2014 年 7 月 4 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 22~33°C.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>阴雨: 板区组件撒料安全检查, 支架、组件安装巡视。 变电站桥梁安装巡查, MC4 插头制作检查。</p> <p>上基: 基础浇筑 680 个, 少数桥基格帽不符合规范, 安排立即整改。</p> <p>系部:</p> <p>雨期: A1-A6 号地块电缆桥架制作: 光伏围栏安装。 A2、A4-A6 号地块安装跨接水黄绿、组副回接地。 A4-A6 号地块制做逆变器交流侧绝缘。 A3 地块支架二次倒运。 遇雨未回复监理通知单台帐。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>集电线路: C10 基础支模完成 30%, D5-D9 基础完成 30%。 管道 4 人, 施工人员 21 人。 支架安装: (含横梁) 完成 9 组。 组件撒料斗 1 组完成 980 块, 电缆桥架制作: 70 米。 管理 3 人, 12-23 支架安装 21 人, 组件安装 23 人。 辅助工人 14 人, 5 台无人机撒料。 阴雨(7-27): 5MC 插头制作 接地网, 安装桥架。 收拾垃圾。</p>

	<p>管理 2人，组件消缺 4人，无人机 1台，机手 1人，检料工人 4人，电气安装 9人。</p> <p>西洞：支架、组件消缺 60组</p> <p>4-6号地块电挑杆架制作 30米。</p> <p>光伏区围栏安装完成 600米。</p> <p>A2-4-6号地块安装跨接横线、组串间接地。</p> <p>4-6号地块制做逆变器交流电缆头 3个。</p> <p>A3 地块支架二次倒立。</p> <p>人员机具：管理 7人，安装 30人，清理垃圾车 1辆，电气 26人，装载机 1台，装载机操作 1人，履带吊 1台，操作员 1人，无人机 1台，无人机操作 1人，桩机 1台，引孔 2人。</p> <p>东井：12# 14# 15# 19# 支架组件消缺，15# 16# 电挑消缺。</p> <p>上井：放线 300米，当日报完 480个。</p> <p>打基础引孔：当日报完 200个。</p> <p>打基础浇筑：当日报完 203个。</p> <p>管理 2人，放点 1人，打桩 2人 4人，深坑工人 10人，履带潜孔钻机 2台，空压机 2台。</p>
--	---

其它事项	无
本日现场监理人员	王进元、刘德文
记录人：朱英	总监（总监代表）：赵金