

监理日记 ()

日期: 2024 年 8 月 1 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 27~34℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况

雁站: 消缺整改, 二次柜人孔爬梯故障处理. 电缆沟盖板疏通问题处理.
主变低压侧母线防护问题处理. 台所排面开裂修面. 视频监控及站变问题处理.
对网站: 东南侧母线支架及隔离开关基础拆模完成. 电缆沟绑带支架完成.
集电线路: C10 基础支模. 导线自检消缺.
西沟: A3、A2 地块组串接地制作安装. A3 地块直流电缆敷设. 接地网敷设. 4-6 号地块支架组件消缺整改. 制作箱变接地安装. 4 号地块增补组串引孔. A4 地块进场道路修筑. 西沟原有道路雨水冲刷修复.
洗池新地块; 支架基础桩放点. 巡视检查对网站. 西沟光伏区洗池新地块.
东沟: 10#、14# 逆变器接地安装和电气消缺.
阳南: 22#、24# 支架. 组件安装巡查. 23# 电缆桥架安装. 21# 电缆沟开挖. 电缆敷设检查. 21# 孔深检查. 部分桩孔深度不符合要求. 现场要求立即整改.

施工情况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安装第一工程有限公司

阳南(21-24): 桩基引孔 130 个.
支架安装(含檩条) 8 组.
组件材料 260 块. 组件安装 312 块.
电缆桥架制作 100 米.
逆变器安装 2 台.
现场管理 3 人. 组件安装 15 人.
集电线路: C10 基础支模.

		管理3人, 施工人员15人. 开压站: 消缺. 对侧站: 室外电缆沟盖板, 侧壁钢筋绑扎完成, 底模支护完成, 又用, 电流互感器整改完成30%. 管理3人, 开压站5人, 对侧站6人. 上苏: 桩基引孔 5个, 桩基灌注桩 36个. 2# 24# 槽位基础开挖. 管理2人, 放点2人, 打桩2人, 船隻1人, 泥泵2人. 讲池: 桩基灌注桩: 500个. 管理1人, 放点工人1人. 阳朝(75-27): 5A C插头制作 接地环网, 桥架安装. 支架组件消缺, 直流电缆铺设92米. 面南: 43 直流电缆敷设 6000米. 4-6号, A2 地线接地 环网敷设 0.2KM. A1, A2, 4-6 地块制作 组串间 接地, 检查 接地 环网. A4 地线进场道路修筑. 4-5号 新增 地线 散预埋件, 场区 修筑 道路. 管理7人, 安装14人, 电气6人, 装拆机位 操作1人, 桩机1台, 引孔2人.
其它事项	无	
本日现场监理人员	陈鑫, 王明, 王瑞云, 刘浩文	
记录人: 陈	总监 (总监代表): 王瑞云	