

监理日记

日期: 2014 年 7 月 10 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 27~34°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	桩基: 桩基浇筑, 电气消缺整改. 棚站: 西侧围墙基础底板浇筑, 砌基砌砌体, 站内保护二次接线完成. 集电线路: C10-C12 导线展放, C10、C11、C12 集电线路各场区光缆熔接. 面站: 待并网区域屋顶施工, 5号箱变挡水墙砌体, 防火封堵, 待并网区域自控消缺整改. 巡视检查: 因业主单位要求陪同上级领导巡视检查现场, 参加市验收委员会会议. 棚站: 22、23、24 箱变围栏安装检查, 26、27、28 箱变电压检测检查, 22、24 箱变电气消缺检查. 棚站: 消缺整改. 上午: 巡查光伏区, 发现组件安装少数压块未紧, 要求施工单位安排整改.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>承包单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上海电力安装第一工程有限公司</td><td> 上午: 组件安装: 总量 16328 块, 当班完成 1118 块, 累计完成 2522 块. 逆变器安装: 总量 22 台, 当班完成 3 台, 累计完成 13 台. 棚站: 桩基浇筑: 总量 240 方, 当班完成 132 方, 累计完成 198 个. 棚站(11-24): 23 区箱变围栏制作安装, 24 箱变到棚的高压耐压试验, 24 箱变平台施工, 安装组件, 电气消缺. 集电线路: C 线 C10-C12 导线展放完成 80%. 面站: 箱变围栏制作安装, 待并网区域消缺. 棚站(25-27): 消缺, 围栏制作, 复测开验电压. 棚站: 询价调试, 上海电力双新验收. 棚站: 西侧围墙基础浇筑混凝土; 场地回填碎石; 二次保护浇筑; 设备接地油漆, 断路器更换镀银头. </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安装第一工程有限公司	上午: 组件安装: 总量 16328 块, 当班完成 1118 块, 累计完成 2522 块. 逆变器安装: 总量 22 台, 当班完成 3 台, 累计完成 13 台. 棚站: 桩基浇筑: 总量 240 方, 当班完成 132 方, 累计完成 198 个. 棚站(11-24): 23 区箱变围栏制作安装, 24 箱变到棚的高压耐压试验, 24 箱变平台施工, 安装组件, 电气消缺. 集电线路: C 线 C10-C12 导线展放完成 80%. 面站: 箱变围栏制作安装, 待并网区域消缺. 棚站(25-27): 消缺, 围栏制作, 复测开验电压. 棚站: 询价调试, 上海电力双新验收. 棚站: 西侧围墙基础浇筑混凝土; 场地回填碎石; 二次保护浇筑; 设备接地油漆, 断路器更换镀银头.
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安装第一工程有限公司	上午: 组件安装: 总量 16328 块, 当班完成 1118 块, 累计完成 2522 块. 逆变器安装: 总量 22 台, 当班完成 3 台, 累计完成 13 台. 棚站: 桩基浇筑: 总量 240 方, 当班完成 132 方, 累计完成 198 个. 棚站(11-24): 23 区箱变围栏制作安装, 24 箱变到棚的高压耐压试验, 24 箱变平台施工, 安装组件, 电气消缺. 集电线路: C 线 C10-C12 导线展放完成 80%. 面站: 箱变围栏制作安装, 待并网区域消缺. 棚站(25-27): 消缺, 围栏制作, 复测开验电压. 棚站: 询价调试, 上海电力双新验收. 棚站: 西侧围墙基础浇筑混凝土; 场地回填碎石; 二次保护浇筑; 设备接地油漆, 断路器更换镀银头.				
其它事项	无				
本日现场监理人员	王瑞, 王冲, 王强, 刘德文				
记录人: 张	总监 (总监代表): 王瑞				