

## 监理日记

日期: 2014 年 9 月 25 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 18~28°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>箱变: 清缺整改.</p> <p>对侧站: 原始整理归类资料.</p> <p>集电线路: A213/214铁塔基坑挖掘.</p> <p>西向: 4-5号地块支架材料整理及倒运.</p> <p>泄池: 30-31柱头凿毛为二次灌浆准备工作. 环网接地沟开挖, 隔离基础外板钢筋绑扎, 环网接地合金板敷设, 交流电缆敷设, 环网接地沟开挖, 柱头清理凿毛为二次灌浆做准备. 进场支架卸货.</p> <p>西朝: 新增反拉柱基础浇筑旁站. 现场安全巡视.</p> <p>上标: 现场巡查, 发现支架安装步数拉杆螺帽未紧, 要求施工队伍安排整改.</p> <p>下移加工厂单位, 总包单位对西向6区抽检完成光伏区安装支架、组供电气.</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>集电线路: A212基坑开挖完成, A213基坑开挖完成 20%.</p> <p>上标: 组件安装总量 16328 块, 当日完成量 780 块.</p> <p>泄池班组: 基地沟回填 120 米, 三台机械断毛, 吹土完成桩 350 叶压接桩 201.</p> <p>箱变: 清缺.</p> <p>对侧站: 原始整理.</p> <p>西朝班组: 31-36号地块柱基浇筑 24 个, 累计浇筑 1056 立方米, 完成率 28.2%.</p> <p>泄池(30-31): 柱头凿毛, 环网接地沟开挖, 隔离基础外板支撑, 环网接地合金板敷设.</p> <p>西向1#机组: 4-5号地块支架材料整理及倒运.</p>
其它事项	无	
本日现场监理人员	王若金, 张伟, 王登元, 刘德友	
记录人:	郭英	总监(总监代表): 王若金