

监理日记

日期: 2024 年 9 月 27 日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 14~24℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	低站: 消缺整改。 对侧站: 原监整改, (更换, 补打) 避雷针钢筋绑扎。 集电线路: A211、D24 铁塔基础开挖。 西沟: 4号地块支架材料倒运, 备料, 2号地块支架基础浇筑。 东池: 30-31 桩头凿毛为二次灌浆准备工作, 东网接网地沟开挖及回填, 友策 立柱安装, 东网接地合金棒敷设, 东池 29-32 地块环网接地, 沟开挖, 友策接 立柱就位, 东池清理凿毛为二次灌浆做准备。 巡视检查东池光伏区光伏。 西沟: 新增区域巡视。 上苏: 取物巡查, 发现个别洪少数压块缺损, 要求施工单位安排整改。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="319 1055 510 1106">承包单位</th><th data-bbox="510 1055 1546 1106">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="319 1106 510 1800"> 上海电力安 装第一工程 有限公司 </td><td data-bbox="510 1106 1546 1800"> 东池: 5#接地沟开挖30米, 设立杆70根。 上苏: 3台箱变基础单层, 底板浇筑, 砌筑、圈梁及板浇筑完成, 扣模, 植14根。 管理队, 架设电缆, 工17人。 西沟(7#): 直流电缆敷设-长度93km, 组完成500m, 累计完成93km, 完成率100%。 友策: 组件消缺, 现场管理2人, 消缺2人。 低站: 自动化调试工作准备布线, 对侧站: 原监整改资料整理, 管理3人, 工4人。 东池: 30-31: 环网接地沟开挖, 箱变基础墙体砌筑, 环网合金棒敷设, 铁立柱安装。 管理1人, 工17人。 西沟班组: 支架材料倒运, 备料, 整改消缺, 管理1人, 工12人。 西沟2班: 游基基础浇筑105个, 管理1人, 工10人。 集电线路: A211 基坑开挖完成60%, D24 基坑开挖完成50%。 管理3人, 工14人。 </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安 装第一工程 有限公司	东池: 5#接地沟开挖30米, 设立杆70根。 上苏: 3台箱变基础单层, 底板浇筑, 砌筑、圈梁及板浇筑完成, 扣模, 植14根。 管理队, 架设电缆, 工17人。 西沟(7#): 直流电缆敷设-长度93km, 组完成500m, 累计完成93km, 完成率100%。 友策: 组件消缺, 现场管理2人, 消缺2人。 低站: 自动化调试工作准备布线, 对侧站: 原监整改资料整理, 管理3人, 工4人。 东池: 30-31: 环网接地沟开挖, 箱变基础墙体砌筑, 环网合金棒敷设, 铁立柱安装。 管理1人, 工17人。 西沟班组: 支架材料倒运, 备料, 整改消缺, 管理1人, 工12人。 西沟2班: 游基基础浇筑105个, 管理1人, 工10人。 集电线路: A211 基坑开挖完成60%, D24 基坑开挖完成50%。 管理3人, 工14人。
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安 装第一工程 有限公司	东池: 5#接地沟开挖30米, 设立杆70根。 上苏: 3台箱变基础单层, 底板浇筑, 砌筑、圈梁及板浇筑完成, 扣模, 植14根。 管理队, 架设电缆, 工17人。 西沟(7#): 直流电缆敷设-长度93km, 组完成500m, 累计完成93km, 完成率100%。 友策: 组件消缺, 现场管理2人, 消缺2人。 低站: 自动化调试工作准备布线, 对侧站: 原监整改资料整理, 管理3人, 工4人。 东池: 30-31: 环网接地沟开挖, 箱变基础墙体砌筑, 环网合金棒敷设, 铁立柱安装。 管理1人, 工17人。 西沟班组: 支架材料倒运, 备料, 整改消缺, 管理1人, 工12人。 西沟2班: 游基基础浇筑105个, 管理1人, 工10人。 集电线路: A211 基坑开挖完成60%, D24 基坑开挖完成50%。 管理3人, 工14人。				
其它事项	无				
本日现场监理人员	王瑞全, 王勤, 王显云, 刘德文				
记录人: 程	总监 (总监代表): 王瑞全				