

监理日记

日期: 2024 年 9 月 30 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 10 ~ 17°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>升压站: 清缺整改。 对侧站: 底座整改、CT更换、独立避雷针铜筋绑扎。 铁塔基础: A2#1, D2#4 铁塔基坑挖掘。 西向: 4#-5#号地块支架材料倒运及散料、2#地块支架基础浇筑。 清池: 3#-3#桩头凿毛为二次灌浆准备, 环网接地沟开挖及回填, 支架立杆安装, 环网接地合金棒敷设。清池 2#-3#地块环网接地沟开挖, 支架立杆就位, 桩头清理凿毛为二次灌浆做准备。 丙朝: 新支架材料进场、卸车, 现场巡视。 上部: 现场巡查, 发现组件安装少数压块缺失, 要求施工单位安排整改。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>清池: 基础浇筑 4#-5#, 地下室沟槽开挖 300m, 墙立柱 70 根, 吊装 1#。 上部: 打对穿, 插 M14 头, 吊装 4#。 西向(4#-5#): 吊装 1#, 工人 12 人, 支架材料倒运, 散料, 整改消缺。 清池 3#-3#): 环网接地沟开挖, 箱变基础墙体砌筑, 环网合金棒敷设, 支架立杆安装, 吊装 1#, 工人 11 人。 丙朝(7#-7#): 直流电缆敷设完成 900m, 电缆桥架制作 300m。 变压器安装 今晚完成 1 台, 支架组件消缺, 吊装 2#, 缺少 12 人。 铁塔基础: A2#1, D2#4 铁塔基坑挖掘。 对侧站: 底座整改、CT 更换、独立避雷针铜筋绑扎。</p>
其它事项	无	
本日现场监理人员	蒋金江, 王登元, 刘德文。	
记录人:	蒋金江	总监(总监代表): 蒋金江