

监理日记

日期: 2024 年 9 月 9 日

星期: 一

天气: 晴
气温: 21 ~ 33℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	电站: 土建缺陷及电气缺陷整改. 巡视检查朔州光伏区. 材料站: 西侧围墙条干浇筑混凝土, 平整间隔母线侧设备基础回填土, 电缆沟基础底板浇筑混凝土. 集电线路: C10-C12 导线续展收. 西侧: 待并网区域施工, 5号箱变挡水墙砌筑, 防水封堵, 待并网区域自查消缺. 朔州: 23号, 24号箱变围栏安装检查, 上海电力安导新图检查. 东郊: 消缺. 上游: 光伏区巡查, 发现组件安装少数不符合设计要求, 要求施工单位安排施工. 以上电力检查资料.				
施工情况	<table><tr><th data-bbox="300 1048 478 1102">承包单位</th><th data-bbox="478 1048 1503 1102">施工内容及进度</th></tr><tr><td data-bbox="300 1102 478 1796">上海电力安装第一工程有限公司</td><td data-bbox="478 1102 1503 1796"> 上游: 组件安装: 总量 68 组, 当天完成 15 组, 累计完成 53 组, 完成率 60%. 东郊: 无施工. 集电线路: C线 C10-C12 导线续展收完成 60%, 验收通过, 施工队 1 人. 朔州(不叫): 消缺. 围栏制作. 现场管理 2 人, 以 5 人. 电站: 国网运城供电公司验收. 材料站: 母线侧场地, 碎石找平, 设备接地, 设备接地铜排, 母线侧有板钢筋浇筑. 西侧围墙基础浇筑, 底板钢筋绑扎和模板浇筑, 端子箱二次接线完成. 朔州(不叫): 23号箱变围栏制作安装. 23号变到塔的高压耐压试验, 24号变的高压耐压试验完成. 24号变平台施工. 支架组件, 电气消缺. 西侧: 箱变围栏制作安装. 待并网区域消缺. </td></tr></table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安装第一工程有限公司	上游: 组件安装: 总量 68 组, 当天完成 15 组, 累计完成 53 组, 完成率 60%. 东郊: 无施工. 集电线路: C线 C10-C12 导线续展收完成 60%, 验收通过, 施工队 1 人. 朔州(不叫): 消缺. 围栏制作. 现场管理 2 人, 以 5 人. 电站: 国网运城供电公司验收. 材料站: 母线侧场地, 碎石找平, 设备接地, 设备接地铜排, 母线侧有板钢筋浇筑. 西侧围墙基础浇筑, 底板钢筋绑扎和模板浇筑, 端子箱二次接线完成. 朔州(不叫): 23号箱变围栏制作安装. 23号变到塔的高压耐压试验, 24号变的高压耐压试验完成. 24号变平台施工. 支架组件, 电气消缺. 西侧: 箱变围栏制作安装. 待并网区域消缺.
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安装第一工程有限公司	上游: 组件安装: 总量 68 组, 当天完成 15 组, 累计完成 53 组, 完成率 60%. 东郊: 无施工. 集电线路: C线 C10-C12 导线续展收完成 60%, 验收通过, 施工队 1 人. 朔州(不叫): 消缺. 围栏制作. 现场管理 2 人, 以 5 人. 电站: 国网运城供电公司验收. 材料站: 母线侧场地, 碎石找平, 设备接地, 设备接地铜排, 母线侧有板钢筋浇筑. 西侧围墙基础浇筑, 底板钢筋绑扎和模板浇筑, 端子箱二次接线完成. 朔州(不叫): 23号箱变围栏制作安装. 23号变到塔的高压耐压试验, 24号变的高压耐压试验完成. 24号变平台施工. 支架组件, 电气消缺. 西侧: 箱变围栏制作安装. 待并网区域消缺.				
其它事项	无				
本日现场监理人员	王浩, 王, 王, 刘德文				
记录人: 张	总监 (总监代表): 王浩				